


## СветоЧек® Subvisible

Рабочая станция для контроля растворов на невидимые механические включения по ОФС 1.4.2.0006.15



## СветоЧек® Subvisible

### Рабочая станция для контроля растворов на невидимые механические включения по ОФС 1.4.2.0006.15

#### Описание

**СветоЧек® Subvisible** рабочая станция предназначена для проведения контроля растворов на невидимые механические включения по ОФС 1.4.2.0006.15.

Представляет собой рабочую зону, на которую установлена рама с ФВМ и HEPA-фильтром, что обеспечивает класс чистоты А. Рабочая зона оснащена специальным оборудованием для максимально удобного проведения контроля парентеральных растворов на невидимые включения.

#### Состав комплекта

№	Наименование	Количество
1	Ламинарное укрытие (класс чистоты А)	1
2	Микроскоп бинокулярный с камерой	1
3	Компьютер	1
4	Вакуумный насос с фильтрационной установкой	1
5	Ультразвуковая мойка	1
6	Стол лабораторный	1
7	Стул лабораторный	1
8	Паспорт с руководством по эксплуатации	1
9	Протоколы валидации IQ, OQ, PQ	1

#### Технические характеристики

№	Параметр	Значение
1	Материал корпуса рабочей станции	сталь AISI 304
2	Габаритные размеры, мм	1500x600x1920
3	Масса в сборе, кг	100
4	Потребляемая мощность	500 Вт

